

Technische Kunden-Information

ISO-9001/14001-zertifiziert

Reinigen von befestigten Asbestzementplatten

Die Reinigung von asbesthaltigen Fassaden- oder Dachplatten ist gesetzlich streng geregelt.

Ob eine alte Platte Asbest enthält oder nicht, können wir aus haftrechtlichen Gründen nicht aussagen. Es gibt zahlreiche Labors, die hier eine Analyse vornehmen können. Wir empfehlen die LPM AG, Industriestr. 45, 8304 Wallisellen. Die Eternit AG in Niederurnen kann ebenfalls Analysen durchführen (vorab über Kosten informieren!). Das Infoblatt der Eternit AG informiert über die Einführungszeiträume der asbestfreien Produkte im Hochbau.

Fassaden dürfen aus Sicherheitsgründen nur von Fachleuten gereinigt werden. Die ausführenden Personen müssen über eine entsprechende Ausbildung verfügen.

Sie müssen

- den Zustand der Platten beurteilen können
- instruiert sein über den Umgang mit den Platten
- wissen, wie der asbesthaltige Schlamm nach der Reinigung zu beseitigen ist

Beim Reinigen müssen die ausführenden Personen eine **Schutzmaske** vom **Typ FFP2** tragen.

Ablagerungen und Moos sind immer im feuchtem Zustand mit Spachtel oder Bürste zu entfernen.

Beim Reinigen mit Wasserhochdruck dürfen die Reinigungsrückstände nicht aus der Reinigungszone hinausgelangen. Sie sind aufzufangen und nach den kantonalen Vorschriften zu entsorgen.

Für weitere Informationen bitten wir das SUVA Merkblatt "**Entfernen und Reinigen von befestigten Asbestzementplatten**" zu beachten.